



Punta Alta, 13 de marzo de 2020

**Año 2020**

**Corresp. Expte. R-20-2020**

**Resolución Nº 19**

**VISTO:**

La falta de mantenimiento del reductor de velocidad ubicado en Diagonal Sarmiento al 100, y

**CONSIDERANDO:**

Que, es de imperiosa necesidad llevar a cabo el mantenimiento del reductor de velocidad mencionado en el visto del presente proyecto.

Que, en horarios nocturnos es dificultoso distinguir la presencia del mismo ya que se encuentra despintado y representa un peligro para automovilistas y vehículos menores.

Que, sobre la banquina de dicha diagonal suelen transitar peatones y una mala maniobra producto de la no visibilidad del reductor de velocidad mencionado puede conllevar a terribles consecuencias.

Que, es notorio el incremento de siniestros viales en el distrito es de vital importancia llevar a cabo medidas que preserven la seguridad vial.

**POR TODO ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE  
CORONEL ROSALES SANCIONA LA SIGUIENTE**

**RESOLUCION**

**Artículo 1º:** El Honorable Concejo Deliberante de Coronel Rosales se dirige al Departamento ----- Ejecutivo a fin de que, a través del área municipal que corresponda, lleve a cabo tareas de mantenimiento del reductor de velocidad ubicado en Diagonal Sarmiento al 100.-

**Artículo 2º:** Vistos y considerando forman parte de la presente.-

**Artículo 3º:** Regístrese, Comuníquese. Dese al Boletín Municipal, Hecho Archívese.-

**SANCIONADA POR EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE  
CORONEL DE MARINA LEONARDO ROSALES EN LA CIUDAD CABECERA DE PUNTA  
ALTA EN SESION ORDINARIA CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE MARZO  
DEL AÑO DOS MIL VEINTE.**

**Pablo Zaragoza**  
**Secretario Legislativo**  
**Honorable Concejo Deliberante**



**Nicolas Aramayo**  
**Presidente**  
**Honorable Concejo Deliberante**